


Diagramme de Pieuvre



Fonction principales :

FP1 : déplacer un bouchon du poste de chargement au plateau d'usinage

Fonction contraintes :

FC1 : S'adapter au milieu environnant

FC2 : Respecter les normes de sécurités

FC3 : Se raccorder au réseau électrique et pneumatique

FC4 : Détecter la position du plateau d'usinage

FC5 : Contrôler le sens du bouchon puis le mettre dans le bon sens si nécessaire